

## Evaluering af indsats på artsrige vejkanter i Svendborg kommune i 2019-2023

Svendborg kommune har i samarbejde med DN Svendborg sidste år søsat et projekt med "særpleje" for en række udvalgte, kortere strækninger af vejkanter, mærket med små skilte med "Artsrig vejkant", hvor der stadig findes rester af varieret flora og dermed insekter. Gode resultater på længere sigt vil afhænge af, at slåningspraksis fastholdes - og af velvilje fra lokale lodsejere og landmænd. Men der kan også vise sig behov for at justere slåningen efter en årrække.

Vejkanterne er klemte fra den ene side af trafikal infrastruktur og fra den anden af intensivt drevet monokultur, begge dele at regne for gøde ørkener i biologisk forstand. Vejkanternes stribe af vegetation befinder sig i to-fronts skudlinje af kvælstof fra kunstgødning og gylle, sprøjtegifte, udstødningssasser og plastaffald. Hertil kommer et lag af findelt plantemateriale, efterladt fra vejmyndighedernes rutinemæssige slåning, privates aktivitet med havetraktorer og landmændenes slåning med brakpudser.

I perioden juli-august 2019 og juli 2020 har Ian Heilmann og Ella Maria Bisschop-Larsen, DN Svendborg, besøgt et stort udvalg af kommunens vejkanter og kortlagt strækninger med artsrige plantesamfund. Kortlægningen er foretaget ud fra forekomsten af følgende karakterarter: Stor Knopurt, Alm. Knopurt, Blåhat, Liden Klokke, Prikbladet Perikon, Alm. Agermåne og Merian.

Resultatet af kortlægningen i 2019 og 2020 samt forslag til vedligeholdelse af Svendborg kommunes vejkanter er beskrevet i vedlagte notater, [bilag 1 og 2](#).

Kortlægningen og anbefalinger for vedligeholdelse af de artsrige vejkanter har været forelagt Vejvæsenet, som i et velvilligt samarbejde har ført frem til en politisk beslutning om en særlig slåningspraksis for disse strækninger. Se <https://www.svendborg.dk/borger/park-vej-og-trafik/veje/rabatklipping>

I perioden 2. august til 23. august 2022 har Ian Heilmann og Ella Maria Bisschop-Larsen, DN Svendborg genbesøgt de udpegede artsrige vejkanter. På besøget er forekomsten af karakterarterne registreret, den aftalte slåningspraksis er blevet vurderet, og det er noteret om markeringspælene ved de artsrige vejkanter er opsat efter aftalen. Sammenfatningen 2022 og resultatet af besøget i 2022 ses sidst i dette notat.

I perioden 14. august til 25. august 2023 har Ian Heilmann og Ella Maria Bisschop-Larsen, DN Svendborg for andet år i træk genbesøgt de udpegede artsrige vejkanter, efter samme retningslinjer som i 2022. Til forskel fra 2022 har slåningsopgaven i 2023 været varetaget af Sindahl Maskinstation, mod tidligere Hede Danmark. Beklageligvis har mangelfuld kommunikation fra kommunen medført, at den vedtagne slåningspraksis på de udvalgte strækninger ikke er blevet fulgt (se nedenfor, konklusion).

Registreringerne i 2022 og 2023 er baseret på tilstedeværelsen af karakterarterne. Denne base-line er kvalitativ (antal arter) og ikke kvantitativ (bestandsstørrelser), dvs. vi har ikke monitoreret udviklingen af bestandene på de 22 lokaliteter. Men overordnet kan vi sige, at bestandene fra begyndelsen, 2019-20, har været små på langt de fleste lokaliteter, og fortsat er det – med nogle få undtagelser: Lok. 10 Omfartsvej ved Svendborg (store bestande af Alm. knopurt og Merian), Lok. 14 Landevejen ved Broholm (stor bestand af Blåhat) og Lok. 23 Krarupvej (sunde bestande af Alm. knopurt, Blåhat, Liden klokke og Prikbadet Perikon). Hensigten med projektet er naturligvis, at den iværksatte og vedtagne særpleje over tid kommer til at

gavne såvel artsantal som bestandsstørrelse af karakterarterne. Mange faktorer spiller ind, som f.eks. sommerens vejrlig (tørke og nedbør), driften på de tilstødende marker og dermed påvirkning fra gødskning og pesticider. Om projektet kommer til at bære frugt, vil sikkert først kunne konstateres efter en længere årrække (mere end 5 år). Det drejer sig i høj grad om "det lange seje træk".

Resultatet af kortlægningen i 2019 og 2020 samt besigtigelse i 2022 og 2023 er samlet i skemaform, [bilag 3](#). Fotodokumentation for hver lokalitet ses i [bilag 4](#).

### **Sammenfatning 2023**

Resultaterne af denne besigtigelse af de i alt 22 vejstrækninger er anført nedenfor. Heraf fremgår det:

Én eller flere karakterarter er fortsat tilstede på 20 lokaliteter

Slåningspraksis vurderes at følge aftalen på 7 lokaliteter

Markeringen med pæle og skilte er i orden på 11 lokaliteter

#### **Karakterarter:**

Tilbagegang i antal karakterarter er registreret på 10 lokaliteter

Fremgang i antal karakterarter er registreret på 1 lokalitet

Dette må siges at være et meget nedslående resultat.

#### **Slåningspraksis:**

På 7 af lokaliteterne synes den aftalte praksis at være realiseret. På 15 af lokaliteterne er aftalen ikke fulgt med store eller mindre afvigelser. Dette må siges at være et nedslående resultat.

#### **Markering:**

Pæle med skilte eller placeringen af disse er i orden på 13 af lokaliteter. Også dette må siges at være et skuffende resultat.

#### **Konklusion:**

Sammenfattende kan vi konkludere, at der ikke er lagt tilstrækkeligt fokus og omhu for dagen for at følge aftalen for slåning af de artsrige vejkanter jf. <https://www.svendborg.dk/borger/park-vej-og-trafik/veje/rabatklipping>

Det kunne tyde på, at det glipper ved kommunikationen fra administrationen til vejfolkene med deres maskiner. Sommerslåning er i år udført i én meters bredde på de fleste udpegede vejkanter. Det betyder, at der typisk kun efterlades 20-30 cm ikke slået vejkant, og dermed tilsidesættes aftalen om, at der kun udføres én slåning på de artsrige vejkanter og kun i vinterhalvåret, samt at der foretages opsamling af høet. Det tyder også på, at private lodsejere og landmænd visse steder tager sagen i egen hånd og foretager slåning eller brakpudsning ud fra tankegangen om, at det ser mere ordentligt ud med en klippet vejkant. Det er også utilfredsstillende, at skiltningen på nogle lokaliteter er mangelfuld – enten mangler pælene, eller også står pælene forkert ift. udpegningen, eller de er halvt væltede eller drejet i gal retning.

Det er vigtigt for projektet, at slåningspraksis bliver udført omhyggeligt på hele den udpegede strækning i en vis årrække, ikke mindst med opsamling af hø efter slåningen. Det er desuden vigtigt, at der sættes ind mod 1 meters generel sommerslåning og slåningen kun foretages, hvor det er absolut nødvendigt af hensyn til sikkerheden ved at færdes på strækningen. Det vil også være gavnligt, at der fra kommunens side sættes ind overfor ulovlig slåning fra privates side med oplysning om disse forhold, f.eks. ved direkte henvendelse til lodsejere langs de udpegede artsrige strækninger og i medierne. Mere generelt vil vi anbefale, at Svendborg Kommune klart kommunikere til lodsejere ud til offentlige kommunale veje, hvilken råderet kommunen har og hvilken lodsejeren har.

### **Resultat af besigtigelsen i 2023**

Lokalitetsnumre for besigtigelsen i 2023 følger nummereringen som ses på kortbilagene i

[https://www.svendborg.dk/sites/default/files/PDF/tilfoejelser\\_til\\_kortlaegning\\_af\\_artsrige\\_vejrabatter\\_1.pdf](https://www.svendborg.dk/sites/default/files/PDF/tilfoejelser_til_kortlaegning_af_artsrige_vejrabatter_1.pdf)

#### **Lokalitet 1.** Vestvendt skrænt, Ørbækvej, Gudbjerg

Karakterarter: Prikbladet Perikon, Alm. Knopurt, Blåhat, Alm. Agermåne

Ikke genfundet: Stor Knopurt

Slåningspraksis: Følger ikke aftalen (mangelfuld vinterslåning, opvækst af vedplanter)

Markering: OK

#### **Lokalitet 2.** Syd- og nordvendt skrænt, Galdbjerg Kohavevej

Karakterarter: Prikbladet Perikon, Alm. Knopurt, Blåhat, Alm. Agermåne

Slåningspraksis: Følger ikke aftalen (1 m sommerslåning, mangelfuld vinterslåning, opvækst af vedplanter)

Markering: Skilt mod øst mangler

#### **Lokalitet 4.** Øst- og vestvendte skrænter, Ladefogedvej

Karakterarter: Prikbladet Perikon, Stor Knopurt, Alm. Knopurt, Blåhat, Alm. Agermåne

Ikke genfundet: Liden klokke

Slåningspraksis: Følger ikke aftalen (1 m sommerslåning, mangelfuld vinterslåning)

Markering: OK

#### **Lokalitet 5.** Vestvendt skrænt, Hesselagergaardsvej

Karakterarter: Ingen genfundet (!)

Slåningspraksis: Følger ikke aftalen (1 m sommerslåning og hyppig privat slåning)

Markering: OK, dog står pæle skævt

#### **Lokalitet 6.** Vestvendt skrænt, Hovvej, Oure

Karakterarter: Prikbladet Perikon, Stor Knopurt, Alm. Knopurt

Slåningspraksis: Følger ikke aftalen (1 m sommerslåning og hyppig privat slåning)

Markering: OK

#### **Lokalitet 7.** Vejstrækning, Hovvej, Vejstrup

Karakterarter: Prikbladet Perikon, Alm. Knopurt, Blåhat, Alm. Agermåne

Slåningspraksis: Følger ikke aftalen (1 m sommerslåning)

Markering: OK

**Lokalitet 8.** Sydøst-vendt skrænt, Ulkens Dal

Karakterarter: Prikbladet Perikon, Stor Knopurt, Blåhat, Alm. Agermåne, Liden Klokke

Slåningspraksis: Følger ikke aftalen (1 m sommerslåning)

Markering: OK

**Lokalitet 9.** Sydvendt skrænt, Teglværksvej

Karakterarter: Prikbladet Perikon, Stor Knopurt, Alm. Knopurt, Blåhat, Alm. Agermåne, Liden Klokke, Merian

Slåningspraksis: OK (tilgroning med Rynket Rose og Brombær)

Markering: Skilt mod vest mangler

**Lokalitet 10.** Omfartsvej (Ring Nord)

Karakterarter: Alm. Knopurt, Blåhat, Merian, Prikbladet Perikon (besigtiget fra bil, bør også besigtiges til fods)

Slåningspraksis: OK

Markering: OK

**Lokalitet 11.** Sydvendt Skrænt, Skovvej, Gudbjerg

Karakterarter: Prikbladet Perikon, Alm. Knopurt, Blåhat, Liden Klokke

Ikke genfundet: Alm. Agermåne

Slåningspraksis: Følger ikke aftalen (1 m sommerslåning, vejkant mod syd helt klippe ned af privat)

Markering: OK

**Lokalitet 12.** Sydvendt skrænt, Løkkevej

Karakterarter: Prikbladet Perikon, Stor Knopurt, Blåhat

Ikke genfundet: Alm. Knopurt

Slåningspraksis: Følger ikke aftalen (1 m sommerslåning, slåning inden for skilte ved vejhjørne)

Markering: OK

**Lokalitet 13.** Nordvest vendt skrænt, Bobjergvej

Karakterarter: Prikbladet Perikon, Stor Knopurt, Blåhat

Slåningspraksis: OK

Markering: Skilt mod NØ mangler

**Lokalitet 14.** Vestvendt skrænt, Landevejen ved Broholm

Karakterarter: Prikbladet Perikon, Alm. Knopurt, Blåhat

Ikke genfundet: Stor Knopurt

Slåningspraksis: OK

Markering: Skilte mangler

**Lokalitet 15.** Syd- og nordvendt fugtige vejkanter, Vemmenæsvej

Karakterarter: Alm. Knopurt

Ikke genfundet: Stor Knopurt

Slåningspraksis: Følger ikke aftalen (vinterslåning mangelfuld, opvækst af vedplanter)

Markering: Skilt mod øst fejlplaceret

**Lokalitet 16.** Sydvendt vejstrækning, Vornæs Skovvej

Karakterarter: Alm. Agermåne

Ikke genfundet: Stor Knopurt, Liden Klokke

Slåningspraksis: OK

Markering: Skilt mod nord mangler

**Lokalitet 17.** Vestvendt skrænt, Monnetvej

Karakterarter: Alm. knopurt, Alm. agermåne, Prikbladet perikon

Slåningspraksis: Følger ikke aftalen (1 m sommerslåning). Resultatet dog bedre end 2022, hvor hele strækningen var slået i fuld bredde af private og der derfor ikke blev registreret nogen karakterarter.

Markering: Skilt mod nord drejet 180°, således usynligt fra vejen.

**Lokalitet 18.** Østside af vejkant, Sognevej

Karakterarter: Prikbladet Perikon, Alm. Knopurt, Blåhat, Liden Klokke, Merian

Yderlige fund: Ager-Kohvede (indført)

Slåningspraksis: Følger ikke aftalen (1 m sommerslåning, mangelfuld vinterslåning, opvækst af vedplanter)

Markering: Skilt mod nord mangler

**Lokalitet 19.** Østvendt skrænt, Alpevej

Karakterarter: Prikbladet Perikon, Blåhat, Liden Klokke

Ikke genfundet: Alm. Knopurt, Stor Knopurt, Alm. Agermåne

Slåningspraksis: Følger ikke aftalen (1 m sommerslåning, slåning inden for skilte ved vejhjørne, sydsiden helt klippet ned)

Markering: OK ud mod Alpevej, mangler på stikvej til P-plads

**Lokalitet 20.** Østvendt skrænt, Eskebjergvej

Karakterarter: Prikbladet Perikon, Stor Knopurt, Alm. Knopurt, Blåhat, Alm. Agermåne, Liden Klokke

Slåningspraksis: Følger ikke aftalen (1 m sommerslåning)

Markering: OK, men skilt mod øst væltet

**Lokalitet 21.** Sydøst-vendte skrænter, Hundstrupvej

Karakterarter: Alm. Knopurt, Blåhat

Ikke genfundet: Stor Knopurt, Alm. Agermåne, Liden Klokke

Yderlige fund: Blåmunke (sjældent på Sydfyn)

Slåningspraksis: OK på den sydlige del, følger ikke aftalen på nordlige del (1 m sommerslåning)

Markering: OK, men skilte mangler mellem de to adskilte sektioner

**Lokalitet 22.** Øst- og vestvendte vejsider, Brændeskovvej

Karakterarter: Prikbladet Perikon, Stor Knopurt, Alm. Knopurt, Blåhat, Liden Klokke, Alm. Agermåne

Slåningspraksis: Følger ikke aftalen (1 m sommerslåning)

Markering: OK

**Lokalitet 23.** Vestvendt skrænt og vejside, Krarupvej

Karakterarter: Prikbladet Perikon, Alm. Knopurt, Blåhat, Liden Klokke (Karakterarterne i mængde).

Slåningspraksis: OK

Markering: OK

## **Sammenfatning 2022**

Resultaterne af denne besigtigelse af de i alt 22 vejstrækninger er på skematisk form anført nedenfor. Heraf fremgår det:

Mindst to karakterarter er fortsat tilstede på	21 lokaliteter
Slåningspraksis vurderes at følge aftalen på	10 lokaliteter
Markeringen med pæle og skilte er i orden på	15 lokaliteter

### **Karakterarter:**

Mindst to karakterarter forekommer fortsat på alle lokaliteter, bortset fra én. Det er for tidligt at anslå tendenser i antallet karakterarter eller i bestandstørrelser.

### **Slåningspraksis:**

På knap halvdelen af lokaliteterne synes den aftalte praksis at være realiseret. På den anden halvdel af lokaliteterne er aftalen ikke fulgt med store eller mindre afvigelser. Dette må siges at være et nedslående resultat.

### **Markering:**

Pæle med skilte eller placeringen af disse er i orden på halvdelen af lokaliteter. Også dette må siges at være et skuffende resultat.

### **Konklusion:**

Sammenfattende kan vi konkludere, at der ikke er lagt tilstrækkeligt fokus og omhu for dagen for at følge aftalen for slåning af de artsrige vejkanter jf. <https://www.svendborg.dk/borger/park-vej-og-trafik/veje/rabatklipning>

Det kunne tyde på at det glipper ved kommunikationen fra administrationen til vejfolkene med deres maskiner. Men det tyder også på, at private lodsejere og landmænd visse steder tager sagen i egen hånd og foretager slåning eller brakpudsning ud fra konventionel tankegang om at komme "ukrudt" og "uordentlighed" til livs (skrækeeksemplet er lokalitet 4 på Ladefogedvej og lokalitet 17 på Tåsinge). Det er også utilfredsstillende, at skiltningen på én ud af tre lokaliteter er mangelfuld – enten mangler pælene, eller også står der tomme pæle uden skilte, eller også står pælene forkert ift. udpegningen.

Det er vigtigt for vores projekt, at slåningspraksis bliver udført omhyggeligt i en vis årrække, ikke mindst med opsamling af hø efter slåningen. Det er desuden vigtigt, at der sættes ind mod ulovlig slåning fra privates side. Det vil nok være gavnligt, at der fra kommunens side bliver oplyst om disse forhold, f.eks. ved direkte henvendelse til lodsejere langs de udpegede artsrige strækninger og i medierne. Mere generelt vil vi anbefale, at Svendborg Kommune klart kommunikere til lodsejere ud til offentlige kommunale veje, hvilken råderet kommunen har.

### **Resultat af besigtigelsen i 2022**

Lokalitetsnumre for besigtigelsen i 2022 følger nummereringen som ses på kortbilagene i

[https://www.svendborg.dk/sites/default/files/PDF/tilfoejelser\\_til\\_kortlaegning\\_af\\_artsrige\\_vejrabatter\\_1.pdf](https://www.svendborg.dk/sites/default/files/PDF/tilfoejelser_til_kortlaegning_af_artsrige_vejrabatter_1.pdf)

**Lokalitet 1.** Vestvendt skrænt, Ørbækvej, Gudbjerg

Karakterarter: Prikbladet Perikon, Alm. Knopurt, Blåhat, Alm. Agermåne (genfundet)

Stor Knopurt (ikke genfundet)

Slåningspraksis: OK

Markering: OK

**Lokalitet 2.** Syd-nordvendt skrænt, Galdbjerg Kohavevej

Karakterarter: Prikbladet Perikon, Alm. Knopurt, Blåhat, Alm. Agermåne (genfundet)

Slåningspraksis, vurdering: Slåning følger ikke aftalen (mangelfuld efterårsslåning)

Markering: OK

**Lokalitet 4.** Øst- og vestvendte skrænter, Ladefogedvej

Karakterarter: Prikbladet Perikon, Stor Knopurt, Alm. Knopurt, Blåhat, Liden Klokke (genfundet) Alm. Agermåne (fundet 2022)

Slåningspraksis; vurdering: Slåningen følger ikke aftalen (sommerslåning finder sted)

Markering: OK

**Lokalitet 5.** Vestvendt skrænt, Hesselagergaardsvej

Karakterarter: Prikbladet Perikon, Stor Knopurt, Blåhat (ikke genfundet)

Slåningspraksis, vurdering: Slåning følger ikke aftalen (tilgroning)

Markering: OK

**Lokalitet 6.** Vestvendt skrænt, Hovvej, Oure

Karakterarter: Prikbladet Perikon, Stor Knopurt (genfundet)

Slåningspraksis, vurdering: Slåning følger ikke aftalen (sommerslåning finder sted)

Markering: Skilte mangler

**Lokalitet 7.** Vejstrækning, Hovvej, Vejstrup

Karakterarter: Prikbladet Perikon, Alm. Knopurt, Blåhat, Alm. Agermåne (genfundet)

Slåningspraksis, vurdering: Slåning følger ikke aftalen (sommerslåning finder sted)

Markering: Følger ikke udpegningen (pæle og skilte mangler)

**Lokalitet 8.** Syd-østvendt skrænt, Ulkens Dal

Karakterarter: Prikbladet Perikon, Stor Knopurt, Blåhat, Alm. Agermåne, Liden Klokke (genfundet)

Slåningspraksis, vurdering: Slåning følger ikke aftalen (tilgroning, mangelfuld efterårsslåning)

Markering: OK

**Lokalitet 9.** Sydvendt skrænt, Teglværksvej

Karakterarter: Prikbladet Perikon, Stor Knopurt, Alm. Knopurt, Blåhat, Alm. Agermåne, Liden Klokke, Merian (genfundet)

Slåningspraksis, vurdering: Slåning følger ikke aftalen (tilgroning, mangelfuld efterårsslåning)

Markering: OK

**Lokalitet 10.** Omfartsvej (Ring Nord)

Karakterarter: Alm. Knopurt, Blåhat, Merian (genfundet), Prikbladet Perikon (ikke genfundet)

Slåningspraksis: OK

Markering: OK

**Lokalitet 11.** Sydvendt Skrænt, Skovvej, Gudbjerg

Karakterarter: Prikbladet perikon, Alm. Knopurt, Blåhat, Alm. Agermåne, Liden Klokke (genfundet)

Slåningspraksis, vurdering: Slåning følger ikke aftalen (sommerslåning finder sted, manglende opsamling ved efterårsslåning i 2021)

Markering: Følger ikke udpegningen (skiltning mangler)

**Lokalitet 12.** Sydvendt skrænt, Løkkevej

Karakterarter: Prikbladet perikon, Stor Knopurt, Blåhat (genfundet)

Alm. Knopurt (fundet 2022)

Slåningspraksis: OK

Markering: OK

**Lokalitet 13.** Nord-vestvendt skrænt, Bobjergvej

Karakterarter: Prikbladet Perikon, Stor Knopurt, Prikbladet Perikon (genfundet)

Slåningspraksis, vurdering: Slåning følger ikke aftalen (mangelfuld efterårs slåning). Skrænten er så tilgroet med buske, træer og padderokke, at det er tvivlsomt om større biodiversitet kan fremmes ved slåning.

Markering: OK

**Lokalitet 14.** Vestvendt skrænt, Landevejen ved Broholm

Karakterarter: Prikbladet Perikon, Stor Knopurt, Blåhat (genfundet)

Alm. Knopurt (fundet 2022)

Slåningspraksis, vurdering: Slåning følger aftalen (dog ikke fuld slåning på skrænten)

Markering: OK

**Lokalitet 15.** Syd- og nordvendt fugtige vejkanter, Vemmenæsvej

Karakterarter: Alm. Knopurt, Hjortetrøst (genfundet), Stor Knopurt (ikke genfundet)

Slåningspraksis: OK

Markering: Følger ikke aftalen (vejstrækning på vandsiden forlænget), mangelfuld skiltning (skilte mangler)

**Lokalitet 16.** Sydvendt vejstrækning, Vornæs Skovvej

Karakterarter: Alm. Agermåne, Kællingetand (genfundet), Stor Knopurt, Liden Klokke (ikke genfundet)

Prikbladet Perikon (fundet 2022)

Slåningspraksis: OK

Markering: OK

**Lokalitet 17.** Vestvendt skrænt, Monnetvej

Karakterarter: Ingen genfundet på grund af fuld sommerslåning

Slåningspraksis, vurdering: Slåning følger ikke aftalen (sommerslåning foretaget i fuld bredde)

Markering: OK

**Lokalitet 18.** Østside af vejkant, Sognevej



Karakterarter: Prikbladet Perikon Alm. Knopurt, Blåhat, Liden Klokke, Ager-Kohvede (genfundet), Merian (fundet 2022)

Slåningspraksis, vurdering: Slåning følger ikke aftalen (tilgroning, mangelfuld efterårsslåning)

Markering: OK

**Lokalitet 19.** Østvendt skrænt, Alpevej

Karakterarter: Alm. Knopurt, Blåhat, Liden Klokke (genfundet), Prikbladet Perikon, Stor Knopurt, Alm. Agermåne (fundet 2022)

Slåningspraksis: OK

Markering: OK

**Lokalitet 20.** Østvendt skrænt, Eskebjergvej

Karakterarter: Prikbladet Perikon, Alm. Knopurt, Blåhat, Alm. Agermåne, Liden Klokke (genfundet) Stor Knopurt (fundet 2022)

Slåningspraksis: OK

Markering: OK

**Lokalitet 21.** Syd-østvendte skrænter, Hundstrupvej

Karakterarter: Alm. Knopurt, Blåhat, Blåmunke (genfundet)

Stor Knopurt (fundet 2022)

Alm. Agermåne, Liden Klokke (ikke genfundet)

Slåningspraksis: OK

Markering: Mangelfuld skiltning (skilte mangler)

**Lokalitet 22.** Øst- og vestvendte vejsider, Brændeskovvej

Karakterarter: Prikbladet Perikon, Alm. Knopurt, Blåhat, Liden Klokke (genfundet), Stor Knopurt (ikke genfundet)

Slåningspraksis: OK

Markering: Mangelfuld skiltning (skilte mangler)

**Lokalitet 23.** Vestvendt skrænt og vejside, Krarupvej

Karakterarter: Alm. Knopurt, Blåhat, Liden Klokke (genfundet), Prikbladet Perikon (fundet 2022)

Skovhullæbe (ikke genfundet)

Slåningspraksis: OK

Markering: Følger ikke aftalen (pæl og skilte mangler)